

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Genkersteenweg 445, 3500 HASSELT		
Eigendom van:	Verheyen		
Opdrachtgever:	Verheijen Sabine, Genkersteenweg 445, 3500 HASSELT		
Type lokalen:	Woning	Distributienetbeheerder: INFRAX	
EAN-code installatie:	541 44		
Installateur:	/		
BTW-nr.:	/	Of ID-kaartnr: /	Uitgereikt te: / op: /
Agent-bezoeker:	Koen Vanheers	Datum controle: 28/11/2016	

**Aard van het onderzoek**

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)	
Type keuring:	Art270 Wijziging/uitbreiding
Bijkomende info:	/
Herkeuring op:	2015070171

**Algemene gegevens elektrische installatie**

Nominale spanning:	3x400v+N	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	25,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4X16 mm <sup>2</sup>	- Type:	VOB		
Aardelektrode:	Aardlus	Sectie:	35 mm <sup>2</sup>	Aardgeleider:	16 mm <sup>2</sup>
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI:	300 mA	Aantal polen:	4
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	16 A	- DI:	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	DIFF16A/30mA 2POLIG X 2ST				
Aantal eindstroombanen:	22	Aantal borden:	2	Tarief:	Dag

**Metingen & controles**

Aardspreadingsweerstand:	6,30 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	/
Algemeen isolatieniveau:	15 MOhm	Diff. stroominrichting. testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

<b>Besluit :</b> <b>DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI</b>	De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór: 25 jaar na datum onderzoek <input type="checkbox"/> Door hetzelfde organisme (*)	
<b>AANTAL BIJLAGEN</b> Situatieschema's: Ja Eendraadschema's: Ja Andere: /	DE AGENT-BEZOEKER: 	Visum distributeur (art 270):

**Visum controle organisme**

ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
(\* ) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

**Beschrijving van de stroombanen**

ZIE BIJGEVOEGDE SCHEMA'S

**VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

- A: Geen inbreuken.

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

SPECIMEN